Návod k použití - K2 Lamp Doctor Pasta na renovaci světlometů, 60g

Mechanické leštění:

1. Doporučujeme zakrytí okraje kolem světlometů ochrannou páskou.

2. Velmi poškozené světlomety před leštěním zdrsníme papírem 2000-3000.

3. Očistěte a odmaštěte povrch světlometu.

4. Naneste pastu na houbu určenou k leštění .

5. Aplikujte pastu za nízkých otáček (cca. 600 otáček za minutu) a poté je zvýšte na cca. 1200 otáček za minutu a vyleštěte do vysokého lesku.

6. Očistěte povrch pomocí mikrovlákna.

Ruční leštění:

1. Očistěte a odmastěte povrch světlometu.

2. Naneste pastu houbou nebo textilií z mikrovlákna a vyleštěte do vysokého lesku.

3. Očistěte povrch pomocí mikrovlákna.

4. Při silném znečištění postup několikrát opakujte.